

MONTAGEANLEITUNG

Anschlußkabel-Fernbedienung VVH-AF




GE_VVH_AF_001/0

Abb. 1: Gehäusedeckel der Fernbedienung VVH-FK abnehmen



Anschlußbelegung

1 = RF (schwarzes Kabel)
2 = TW (grünes Kabel)
3 = Erde (rotes Kabel)



GE_VVH_FK_003/0 und GE_VVH_FK_004/0

Abb. 2: Anschlußkabel an der Fernbedienung anschließen

Das Anschlußkabel Fernbedienung VVH-AF dient zur Verbindung der VAITRONIC-Komponenten Radiator-Thermostat VVH-R und der Fernbedienung VVH-FK.

Die Montage darf nur von einem anerkannten Fachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien durchgeführt werden!

MONTAGE

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Montageortes, daß das Anschlußkabel werkseitig nur eine Länge von 1,5 m hat.

Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Rastzunge (**1**) ein.
- Nehmen Sie den Gehäusedeckel (**2**) der Fernbedienung ab.
- Falls erforderlich, kürzen Sie daß Anschlußkabel so weit, daß es vom Radiator-Thermostat bis zur Fernbedienung reicht.
- Führen Sie das Anschlußkabel (**3**) von hinten in den Gehäuseboden und schließen Sie das Kabel VVH-AF gemäß links abgebildetem Schaltschema an.




Abb. 3: Gehäuse schließen




Abb. 3: Anschlußkabel an Radiator-Thermostat VVH-R anschließen

- Setzen Sie den Deckel wieder auf, indem Sie den Gehäusedeckel oben ansetzen (**1**) und ihn unten einrasten (**2**).
- Öffnen Sie die Abdeckung (**3**) des Radiator-Thermostaten VVH-R mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers.
- Stecken Sie das Verbindungskabel VVH-AF auf den nun freien Steckplatz des Radiator-Thermostaten.
- Prüfen Sie die Fernbedienung auf ihre Funktion.
- Im Störungsfall gehen Sie bitte analog der nebenstehenden Tabelle vor.

Störung bzw. Anzeige	Ursache	Fehlerbehebung
Radiator-.Thermostat VVH-R stellt eine falsche Temperaturvorgabe ein	Verbindungskabel sind falsch angeschlossen	Kabelzuordnung in der Fernbedienung korrigieren
Im Display des Radiator-Thermostaten erscheint die Fehlermeldung E4	Verbindungskabel sind falsch angeschlossen	Kabelzuordnung in der Fernbedienung korrigieren
Radiator-Thermostat VVH-R reagiert nicht auf Einstellungen	Verbindungskabel ohne Kontakt	Kabelanschluß in der Fernbedienung korrigieren

H 7157.392
83 36 67 · 10/99 · Änderungen vorbehalten

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de