Vaillant

00 2003 9533, 00 2003 9534,
00 2004 0349, 00 2004 0835, 00 2004 0836




DE


Gefahr!
Explosionsgefahr durch Gasaustritt!
Setzen Sie bei der Bemessung der Gas-Leitungsanlage nach DVGW-TRGI für den Gashahn den Druckverlust eines Gas-Eckhahns 1/2“ sowie für das Gasrohr ein Längenzuschlag an.

Oder:

Setzen Sie den Druckverlust aus folgendem Diagramm in die Berechnung ein.




Gefahr!
Explosionsgefahr durch Gasaustritt!
Bei Nichtbeachtung bzw. falscher Berechnung ist die Wirksamkeit des Gasströmungswächters (GS) nicht gewährleistet. Dadurch besteht die Gefahr von gefährlichem Gasaustritt und Explosionsgefahr.




Art No.
00 2003 9533

4 - 7




Art No.
00 2003 9534

8 - 11




Art No.
00 2004 0349

12 - 15



Art No.
00 2004 0835


16 - 19




Art No.
00 2004 0836

20 - 23






1




Art No. 0020039533


2




3




4.1




4.2




5.1




5.2




6.1




6.2




7.1




7.2




8.1




8.2





9


















1




Art No. 0020039534


2




3




4.1




4.2




5.1




5.2




6.1




6.2




7.1




7.2




8.1




8.2





9


















1




Art No. 0020040349


2




3




4.1




4.2




5.1




5.2




6.1




6.2




7.1




7.2




8.1





8.2




9





















1




Art No. 0020040835


2




3




4.1




4.2




5.1




5.2




6.1




6.2




7.1




7.2




8.1





8.2




9





















1




Art No. 0020040836


2




3




4.1




4.2




5.1




5.2




6.1




6.2




7.1




7.2




8.1





8.2




9














Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

0020044094_02 DE 112009 – Änderungen vorbehalten