

# **MONTAGEANLEITUNG**

Aufladeregler 54 62 76 für VSF 120 EL, 180 EL, 240 EL, 300 EL, 360 EL VSF Z 160 EL, 240 EL, 320 EL, 400 EL VSU 200 EL, 300 EL, 400 EL, 500 EL, 600 EL, 700 EL







# Montage des elektronischen Aufladerealers

Bei der Montage des neuen elektronischen Aufladerealers gehen Sie bitte wie folgt vor:

## • Machen Sie das Gerät spannungsfrei.

- Demontieren Sie Lufteintritts- und Luftaustrittsaitter sowie die Vorderwand und die rechte Seitenwand des Gerätes (wie in der zugehörigen Installationsanleitung beschrieben).
- Demontieren Sie die Frontplatte (1) und ziehen Sie die Frontplatte zusammen mit der Befestigungsplatte (2) des Aufladereglers aus dem Gerät.
- Ziehen Sie alle Steckanschlüsse vom alten Aufladeregler (3) ab.
- Schrauben Sie die alte Befestigungsplatte (2) von der Frontplatte (1) ab.
- Schrauben Sie die neue Befestigungsplatte an die Frontplatte (1) und stecken Sie den neuen Aufladeregler auf.
- Stecken Sie die Steckverbindungen wieder auf die zugehörigen Steckplätze.
- Bauen Sie die komplette Einheit wieder in das Gerät ein.
- Schalten Sie die Spannung ein und achten Sie auf die Anzeige der Leuchtdiode (5).
- Schließen Sie das Gerät wieder.

#### Legende obere Abbildung

1 Frontplatte

3

- 2 Befestigungsplatte
  - Aufladerealer
- 4 Kodierstecker für ED-Signal
- 5 Systemanzeige LED grün/rot
- Kodierstecker für reduzierte 6 Aufladung
- 7 Befestigungsfläche für Zusatz-
- Anschluß Modulbaugruppen 8 (5-polig, 7-polig) Anschluß DC-Steuersignal
- Anschluß Kernfühler 10
- Anschluß Aufladepotentiometer 11
- 12 Anschluß Netzstecker AC (6-polig)

### Legende untere Abbildung

- H4 LED (Betriebsanzeige) S3 Steckbrücke für Ladegradreduzierung **S4** Steckbrücke für Steuersignal X11
  - Stecker für Einsteller Aufladung
- Stecker für Kernfühler X12
- DC-Anschluß X13

## Elektronischer Aufladeregler

Mit Hilfe des elektronischen Aufladereglers und eines als Zubehör erhältlichen Zentralsteuergerätes (Aufladeautomat) ist eine witterungs- oder netzlastgeführte Steuerung der Aufladung möglich.

Das Steuersignal Z1/Z2 der Aufladesteuerung (Zentral- oder Gruppensteuergerät) ist an den Anschlußklemmen A1/Z1 und A2/Z2 anzuschließen (AC- oder auch DC-Signal, s. Schaltpläne).



# An diesen Klemmen kann Spannung auftreten.

Auf dem elektronischen Aufladeregler können über die Steckbrücke **\$3** analog nebenstehendem Diagramm vier unterschiedliche Aufladestufen gewählt werden. Werkseitig steht die Steckbrücke **\$3** auf Stellung I (für VSF und VSU) bzw. Stellung II (für VSF Z).

#### Steuersignal

Der elektronische Aufladeregler kann an unterschiedliche Steuersignale (ED) angeschlossen werden. Werkseitig ist er an ein AC-Steuersignal (Wechselspannungssignal an den Klemmen A1 und A2) mit 80 % ED angeschlossen. Durch Umstecken der Steckbrücke **\$4** können andere ED-Signale (68/72, 37/40 %) gewählt

## Anschluß an DC-Steuersignal (X13)

Ist in der Anlage eine Aufladesteuerung mit DC-Steuersignal (Gleichspannung 0,91 bis 1,43 V) installiert, muß das Steuersignal an die Steuerklemmen A1 DC und A2 DC angeklemmt werden (s. Schaltpläne).



werden.

Das 230 V AC-Steuersignal darf nicht an die Klemmen A1 DC und A2 DC angeschlossen werden. Der Aufladeregler würde sonst zerstört.

# Betriebs- und Störungsanzeigen

Die LED des Aufladereglers gibt Hinweise auf den Betriebszustand:

### • LED grün leuchtend:

Der Aufladeregler arbeitet einwandfrei.

#### • LED rot leuchtend:

- 1. Der Einsteller für die Aufladung (R1) und/oder der Kernfühler (B1) sind defekt oder nicht angeschlossen.
- 2. Die Steckbrücke S3 für die Ladegradreduzierung fehlt. Es erfolgt keine Aufladung.

#### • LED orange leuchtend:

(nur bei eingebautem Entladeregler)

- 1. Der interne Entladeregler ist defekt.
- 2. Der Raumtemperaturfühler ist defekt oder nicht angeschlossen. Es erfolgt keine Entladung.
- 3. Der Einsteller für die Entladung (R2) ist defekt oder nicht angeschlossen.

Die Raumtemperatur wird auf ca. 22 °C geregelt.

## Eingestelltes Störverhalten mit Aufladeautomat

Der Aufladeregler ist werkseitig auf sog. positives Störverhalten (**PS**) eingestellt. Das bedeutet, bei defektem Aufladeautomaten (z. B. Ausfall des Steuersignals) kommt es zur Vollaufladung des Gerätes.

Die Umstellung von positivem auf negatives Störverhalten erfolgt durch das Umstecken der Steckbrücke **S4** von 80 % PS auf 80 % NS.



Auf negatives Störverhalten darf nur in Verbindung mit digitalen Aufladeautomaten umgeschaltet werden!

# Schaltplan VSF Z

Die Anschlußklemme **X1** befindet sich im unterem Bereich des Schaltraumes und ist um  $45^{\circ}$  schwenkbar.



Schließen Sie den Schutzleiter einwandfrei an, und sorgen Sie für die Zugentlastung der Zuleitungen.

#### Legende

Α1

B1 Kernfühler – Aufladung E1 Kernheizkörper – SF E2-E3 Kernheizkörper – S P1 Schutztemperaturregler E4 Zusatzheizkörper – SF –


Elektronischer Aufladeregler

- Lüfterschublade
- H4 Kontrolleuchte für Notbetrieb und Betrieb
- K1 Thermorelais 2-poligK2 Thermorelais 1-polig
- K3 Thermorelais 2-polig SF
- M1-M2 Ventilatoren
- N1 Schutztemperaturregler Aufladung
- N2 Schutztemperaturregler Zusatzheizung-Lüfterschublade
- R1 Einsteller Aufladung (Wählknopf)

- S1 EIN/AUS-Schalter für Direktheizung (SF)-Lüfterschublade
- X1 Netzanschlußklemme
- X2 Buchsenklemmleiste internX3 Buchsenklemmleiste intern
- X11 Stecker für Einsteller Aufladung
- X12 Stecker für Kernfühler
- X13 DC-Anschlußklemme (0,9 bis
- X16 Steuersignal ED (40/70/80 % NS/PS)
- X17 Leistungsreduzierung, vierstufig
- X25 Verbindungsleiste A1-A2
- ---- Zubehör

## Sonderzubehör

- A2 Elektronischer Entladeregler
- B2 Raumtemperaturregler Fühler -Entladung
- R2 Einsteller Entladung



# Schaltplan VSF

Die Anschlußklemme **X1** befindet sich im unterem Bereich des Schaltraumes und ist um  $45^{\circ}$  schwenkbar.



Schließen Sie den Schutzleiter einwandfrei an und sorgen Sie für die Zugentlastung der Zuleitungen. \*Der einphasige Anschluß des VSF darf nach den Technischen Versorgungsbedingungen nur bis zu einer Anschlußleistung von 2 kW erfolgen, d. h. für VSF 120 und 180.

# Legende VSF

A1 Elektronischer Aufladeregler B1 Kernfühler – Aufladung

E1-E3 Kernheizkörper

P1 Schutztemperaturregler

H4 Kontrolleuchte für Notbetrieb und Betrieb

K1 Thermorelais 3-polig

M1-M2 Ventilatoren

N1 Schutztemperaturregler Aufladung

R1 Einsteller Aufladung

X1 Netzanschlußklemme

X2 Buchsenklemmleiste intern

X3 Buchsenklemmleiste intern

X11 Stecker für Einsteller Entladung

X12 Stecker für Kernfühler

X13 DC-Anschlußklemme (0,9 bis 1,43 V)

X15 Prüfsteckerleiste

X16 Steuersignal ED (40/70/80 %

X17 Leistungsreduzierung, vierstufig


---- Zubehör

Zusatzheizung

E4 Zusatzheizkörper

N2 Temperaturregler Zusatzheizung

S1 Ein/Aus-Schalter Zusatzheizung



# Schaltplan VSU...EL

Die Anschlußklemme **X1** befindet sich im unterem Bereich des Schaltraumes und ist um  $45^{\circ}$  schwenkbar.



Schließen Sie den Schutzleiter einwandfrei an, und sorgen Sie für die Zugentlastung der Zuleitungen.

#### Legende VSU...EL

K1

R 1

H4

vi

A1	Elektronischer
	Aufladeregler
1 bis 6	Heizstäbe
M1 bis M3	Ventilatoren
X1	Netzanschlußklemme
X2	Buchsenklemmleiste intern
X11	Stecker für Einsteller
	Aufladung
X12	Stecker für Kernfühler
X13	DC-Anschlußklemme
X16	Steuersignal ED
X17	Leistungsabschwächer
	vierstufig
B1	Kernfühler Aufladung

Thermorelais 3-polig

Einsteller Aufladung

Kontrolleuchte Notbetrieb

 $(10 \text{ k}\Omega)$ 

violett

Raumtemperaturregler
Zusatzheizung
8 Zusatzheizung

Sonderzubehör

br

Α2

В2

R2

S2

8 Zusatzheizung
N2-N3 Temperaturregler
Zusatzheizung
P1 Sicherheitstemperatur-

braun weiss Zubehör

Elektronischer

Entladerealer

Entladung

Raumtemperaturfühler

Einsteller Entladung

Ein/Aus-Schalter für

begrenzer
S1 Ein/Aus-Schalter
Zusatzheizung

# VSU...EL 8 **S2** LE N LH X2 Ν $rac{\diamondsuit}{\mathsf{N3}}$ L1 | L2 | L3 A1 L1 L2 ⊹Տ1 N4 2 3 N L LE LH L2 L3 3/N/PE ~ 400 V 1/N/PE ~ 230 V AC DC



Joh. Vaillant GmbH u. Co. Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10 http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de